

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok  
Ciołkowskiego 2/3  
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04  
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl  
www.wios.bialystok.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 53/2018

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.40.2018.JP	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	GMINA JAŚWIŁY, ul. Jaświły 7, 19-124 Jaświły, Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Jaświły 7, 19-124 Jaświły, Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jan Joka, Wójt Gminy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659349	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	(85) 7168001, (85) 7278010	(85) 7278013
Adres strony internetowej: email	http://ug-jaswily.pbip.pl/ gmina@jaswily.iap.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Jan Joka	Stanowisko Wójt Gminy
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Arkadiusz Bogdan	Stanowisko Pracownik Wodociągów Podlaskich

### **Podmiot kontrolowany**

Nazwa	Gmina Jaświły
Adres do korespondencji	Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki
Regon	050659349
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

### **Informacja o kontroli**

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Data rozpoczęcia kontroli	02-03-2018
Data zakończenia kontroli	28-03-2018
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	2015-2017
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania przepisów o odpadach przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych Kontrola przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Joanna Polesińska	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	06/17
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

Stan formalnoprawny

Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jaświły uregulowany jest decyzją Starosty Monieckiego znak. ASI.6341.8.2012 z dn. 17.04.2012 r. na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, decyzja ważna jest do dn. 15.04.2022 r., Pozwolenie wodno-prawne znak OSS.ŚR.6223-5/07 z dn. 18.06.2007 r. zostało wygaszone w części nr II dot. odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Jaświłach.

Obiekty oczyszczalni, hydrofornie oraz gminny wodociąg administruje firma Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Jaświły z dn. 30.06.2012 r.

Urządzeniami oczyszczającymi ścieki są:

- studnia z polimerobetonu,
- stacja zlewna ścieków,
- pompownia ścieków surowych,
- piaskownik,
- komora rozdzielcza,
- zbiornik retencyjno-uśredniający,
- komora oczyszczania wielofunkcyjnego reaktora osadu czynnego,
- stacja dmuchaw,
- zbiornik osadu nadmiernego,
- urządzenia do odwadniania osadu.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego R-M-123 istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 198/1 obręb Jaświły, a następnie do rzeki Biebla.

W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki pracowały sprawnie.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym jakość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać wartości parametrów:

BZT5 – 25 mg/l

ChZT–Cr – 125 mg/l

Zawiesiny ogólne – 35 mg/l

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 2 z 4

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 53/2018

Wyniki badań automonitoringowych odprowadzanych ścieków, przedstawionych przez eksploatatora oczyszczalni:

data badania / BZT5 / ChZT-Cr / Zawiesina ogólna / jednostka

02-03.03.2015 r / 16 / 65 / 18 / [mg/l]

10-11.09.2015 r / <3 / 40 / 4,8 / [mg/l]

07-08.03.2016 r / 12 / 54 / 5,6 / [mg/l]

16-17.09.2016 r / 7 / 47 / 11 / [mg/l]

26-27.03.2017 r / <3 / 30 / 3,7 / [mg/l]

07-08.09.2017 r / <3 / <30 / <2 / [mg/l]

Przedstawione wyniki nie przekraczają wskaźników dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Ilość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać – Qd max = 233m<sup>3</sup>/d; Qd śr = 179m<sup>3</sup>/d

Ilość odprowadzonych ścieków

2015 rok - 25 120 m<sup>3</sup>

2016 rok – 28 210 m<sup>3</sup>

2017 rok – 37 736 m<sup>3</sup>

Średnia ilość odprowadzanych ścieków nie przekraczała wartości dopuszczalnych. Badania jakości ścieków zostały wykonane przez Laboratorium J.S HAMILTON S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Wyniki badań automonitoringowych są przekazywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji. Są przekazywane w terminie 30 dni od zakończenia pomiaru.

Gospodarka odpadami

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają następujące odpady:

- skratki (190801) - w roku 2015 wytworzono 4,0 Mg, w 2016 - 3,5 Mg, a w 2017 – 3,4 Mg

- zawartość piaskowników (190802) - w roku 2015 wytworzono 3,8 Mg, w 2016 - 3,0 Mg, a w 2017 – 2,9 Mg

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (190805) – w roku 2015 wytworzono 1,5 Mg s.m., w 2016 – 0,3 Mg s.m., a w 2017 – 1,9 Mg s.m.

Odpady przekazywane są firmie BIOM Sp. z o .o., Dolistowo Stare I 144, 19 – 124 Jaświły.

Ewidencja odpadów prowadzona jest prawidłowo, na obowiązujących wzorach.

Sprawozdania do Marszałka z ilości wytwarzanych odpadów za rok 2015, 2016 i 2017 zostały złożone w terminie.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

Opłaty za korzystanie ze środowiska są naliczane i uiszczane w terminie.

## 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 upoważnienie nr 35/2018

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 4

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 53/2018

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Jan Joka

**Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2018**

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 28-03-2018

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**WÓJT**  
*mgr inż. Jan Joka*

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

**STARSZY INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA**

*Joanna Polesińska*

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 4

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 53/2018